

Dealer BMW ZK Motors

ul.Warszawska 234 26-617 Radom

Lista kontrolna „Doradztwo serwisowe przy pojeździe”

Ustalone doradztwo serwisowe przy pojeździe z klientem

Tak

Nie

Data wczytania kluczyka 01.10.2024 15:49
(wraz z godzina)

Data zapisania kluczyka 01.10.2024 13:26

Źródło danych kluczyka

Wczytaj kluczyk pojazdu

Dane klienta		Dane pojazdu		Dane terminu	
Nazwa firmy	GABINET STOMATOLOGICZNY Barbara Bober-Rak	Nr rejestracyjny	WPR2169R	Doradca serwisowy	
Tytuł		Nr ident. pojazdu	7D80075	Telefon	
Imię		Model	118i 5-doors	Termin konsultacji	
Nazwisko		Seria/silnik	F20 B38M	Zwrot poj.	
Numer klienta	36255	Kolor	0300 alpinweiss 3	Identyfikator	
Ulica	25 CZERWCA 35	Data prod.	22.03.2019	Mobilność	
Dopisek do adresu 1		Pierwsza rejestracja	11.06.2019	Nr rejestracyjny	
Dopisek do adresu 2		Aktualny stan licznika	96 761 km	Model	
Kod, miejscowość	26600 RADOM			Metoda płatności	
Telefon (prywatny)					
Telefon komórkowy (prywatny)					
Telefon komórkowy (biurowy)	604096424				
E-mail (prywatny)					
E-mail (biurowy)	barbaraboberrak@gmail.com				
Preferowany kontakt przez					

Kontakt do terminu

Kontakt








Telefon

E-mail

Konserwacja

Umowy serwisowe (wraz z serwisem)

Brak danych

Dane serwisowe (CBS)		Średni czas eksploatacji	1 850 km	Data zapisania kluczyka		01.10.2024	
Zakres serwisu	Status serwisu	Licznik serwisowy	Pozostały przebieg**	Pozostały czas**	Wartość preferowana	Sel*	
 Standardowy zakres		0					
 Hamulec przód		3	50 000 km	04/2025	5 000 km		
 Hamulec tył		2	27 000 km	01/2025	5 000 km		
 Olej silnikowy		4	14 000 km	01/2026	5 000 km		
 Wkład filtra powietrza	połączony z Olej silnikowy	0	14 000 km	01/2026			
 Mikrofiltr (ewent. uwzględnić dalsze prace dod.)	połączony z Olej silnikowy	0	14 000 km	01/2026			
 Świece zapłonowe	połączony z Olej silnikowy	0	14 000 km	01/2026			

Dealer BMW ZK Motors

Tel. 734 188 500



WBA1R510307D80075

Wydrukowano w dniu 01.10.2024 15:50

1/6

Dealer BMW ZK Motors

ul. Warszawska 234 26-617 Radom

Zakres serwisu	Status serwisu	Licznik serwisowy	Pozostały przebieg**	Pozostały czas**	Wartość preferowana	Sel*
 Kontrola pojazdu		2	14 000 km	01/2026	5 000 km	
 Płyn hamulcowy		3		04/2026	10 Tydzień (tygodnie)	

* przedstawia pozycje CBS w momencie druku. Mogą się one różnić od faktycznie przeprowadzonych zakresów serwisu.

** Podstawą obliczenia jest średni tygodniowy przebieg. Przekroczenie procentowe pozycji CBS wyświetla się w nawiasach za rzeczywistą wartością.

Reklamacja

Już zarejestrowane usługi - Skrócone nazwy

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta

p 360

Kody błędów

Kod	Numer rozwiązania serwisowego	Tytuł rozwiązania serwisowego
-----	-------------------------------	-------------------------------

Brak danych

Sprawdź w ISTA, czy wpisy w pamięci błędów i rozwiązania serwisowe dotyczą tego pojazdu.

Stan

Na zewnątrz

Wewnątrz

czysto

czysto

brudno

brudno

bardzo brudno

bardzo brudno

Mycie pojazdu


Tak

Nie

Przełg.gł./Przełg.sp.

Poziom napelnienia zbiornika

46,0 l



D = Wgięcie
K = Zadrapanie
X = Uszkodzenie karoserii
S = Uderzenie kamieniem
F = Obręcz koła
R = Opony

Wersja systemu nawigacji

Aktualne

Nowe

Road Map EUROPE Way 2019-3

Nie

Głębokość profilu opon

PP

Status

TP

Status

PL

mm

TL


mm

Dealer BMW ZK Motors

ul. Warszawska 234 26-617 Radom


Przejsie ryzyka w zakresie kół i opon

Typ opon:



7 7 2,2

8 4 2,4



8 4 2,4

7 4 2,2

Przejsie ryzyka

Brak danych

Doradca Serwisowy / Kontrola Wstępna

Akcje techniczne sprawdzone?

Czyszczenie klimatyzacji do wykonania?

Czy samochód podlega akcji Value service?

Nawigacja do aktualizacji?

Płyn do spryskiwaczy do uzupełnienia?

Weryfikacja ważności pakietów BS/BRI?

Mechanik / Przegląd Bezpieczeństwa

KOMORA SILNIKA: poziom oleju

KOMORA SILNIKA: poziom płynu chłodzącego - 39°

WNĘTRZE: AdBlue do uzupełnienia / zasięg

WNĘTRZE: apteczka (data ważności) 29.02.2024 NG

WNĘTRZE: pióra wycieraczek (przód / tył) *norma* NG

PODWOZIE: grubość tarcz hamulcowych

PODWOZIE: stan osłon podpodłogowych

PODWOZIE: stan zawieszenia (tył)

PODWOZIE: stan układu wydechowego

Sprawdzenie stacji radiowej w pojeździe

plus

Kontrola torów tył.

Dealer BMW ZK Motors

Tel. 734 188 500

KOMORA SILNIKA: poziom płynu hamulcowego

NADWOZIE: oświetlenie zewnętrzne

WNĘTRZE: gaśnica (data ważności) 07.2023 NG

WNĘTRZE: przednia szyba (odpryski)

PODWOZIE: grubość klocków hamulcowych

PODWOZIE: głębokość bieżnika opon

PODWOZIE: stan zawieszenia (przód)

PODWOZIE: geometria

PODWOZIE: widoczne wycieki

WBA1R510307D80075

Wydrukowano w dniu 01.10.2024 15:50

3/6

Przejsie ryzyka obejmujące wydech.

Am

Dealer BMW ZK Motors

ul. Warszawska 234 26-617 Radom

Mistrz Serwisu / Kontrola Jakości

Prace wykonane zgodnie ze zleceniem?

Lista kontrolna mechanika wykonana?

Jazda testowa wykonana? (jeśli wymagana)

CBS zmodyfikowany?

Auto czyste wewnątrz i na zewnątrz?

Sprawdzenie poziomu naładowania baterii

Zgoda klienta na ładowanie baterii

Legenda:



Sprawdzono, działanie nie jest konieczne



Pozycja na liście doradztwa



Brak zatwierdzenia przez klienta



Nieopracowane



Pozycja w koszyku

Dealer BMW ZK Motors

ul. Warszawska 234 26-617 Radom

Wskazówki / objaśnienia dla warsztatu

Prace dodatkowe na osobne rozliczenie

Dealer BMW ZK Motors

ul. Warszawska 234 26-617 Radom

Kompletnie przeprowadzone doradztwo serwisowe przy pojeździe i kontrola

W razie potrzeby wersja oprogramowania pojazdu zostaje zaktualizowana do bieżącego poziomu (patrz nasze warunki napraw pojazdów). Informacje szczegółowe dotyczące ew. optymalizacji funkcji lub nowych funkcji znajdują się na stronie www.bmw-connecteddrive.de w obszarze BMW Remote Software Upgrade.



Podpis klienta



Dealer BMW ZK Motors
Mateusz Zamkowski
Doradca ds. Serwisu

Podpis doradcy serwisowego

01.10.2024

Data